

Zubehör und Ersatzteile für Planspiral-Drehfutter

Accessories and spare parts for lathe chucks

Ersatzbolzen, DIN 55029 (Camlock)

Studs, DIN 55029 (Camlock)



KK / Taper	Maß / Measure	Ben. Stückzahl / Required quantity	Art.-Nr. / Order no.
3	M10 x 1	3	ZE-CB-3
4	M10 x 1	3	ZE-CB-4
5	M12 x 1	6	ZE-CB-5
6	M16 x 1,5	6	ZE-CB-6
8	M20 x 1,5	6	ZE-CB-8
11	M22 x 1,5	6	ZE-CB-11
15	M24 x 1,5	6	ZE-CB-15

Preis pro Stück / Price per piece

Schlüssel für Drehfutter

Wrenches for lathe chucks



Für / for Ø mm	□	Art.-Nr. / Order no.
80	6	ZE-SCH-080
100/125	9	ZE-SCH-100/125
160/200	11	ZE-SCH-160/200
250/315	14	ZE-SCH-250/315
400	17	ZE-SCH-400
500/630	19	ZE-SCH-500/630
800	19	ZE-SCH-800

Preis pro Stück / Price per piece

Schraubensätze zu Grundbacken

Screw sets for base jaws



Ø / Backen Ø / jaws	Schrauben / Screws	Art.-Nr. / Order no.
125/3	3 x M8x25 / 6 x M8x20	ZE-SATZ-125/3
125/4	4 x M8x25 / 8 x M8x20	ZE-SATZ-125/4
160/3	3 x M10x30 / 6 x M10x20	ZE-SATZ-160/3
160/4	4 x M10x30 / 8 x M10x20	ZE-SATZ-160/4
200/3	3 x M10x30 / 6 x M10x20	ZE-SATZ-200/3
200/4	4 x M10x30 / 8 x M10x20	ZE-SATZ-200/4
250/3	3 x M12x40 / 6 x M12x25	ZE-SATZ-250/3
250/4	4 x M12x40 / 8 x M12x25	ZE-SATZ-250/4
315/3	3 x M12x40 / 6 x M12x25	ZE-SATZ-315/3
315/4	4 x M12x40 / 8 x M12x25	ZE-SATZ-315/4
400/3	3 x M16x45 / 6 x M16x30	ZE-SATZ-400/3
400/4	4 x M16x45 / 8 x M16x30	ZE-SATZ-400/4

Für weiche und harte Aufsatzbacken / For soft and hard top jaws

Für Sechsbanken-Planspiraldrehfutter werden jeweils 2 Schraubensätze benötigt
For six-jaw lathe chucks, please order 2 sets of screws for three-jaw lathe chucks